

Controllo abusivismo rilevato nel corso del 2014

N. ord.	Rapporto	Responsabile dell'abuso	Breve descrizione	Località/ubicazione
1	Prot. 4055 del 15/03/2014	M. V. + M. M. + M. M. M. M.D. + M. G. + M. C. M. A.L.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di n. 3 vani, n. 2 w.c. e disimpegno; 2. Realizzazione di un porticato in legno sul prospetto principale, con copertura in tegole della superficie coperta di mq. 21 3. Realizzazione di un ricovero per animali in conchi di tufo e con copertura in lamiera 	Località "Gavotti"
2	prot. 4969 del 02/04/2014	A.I. s.r.l.	<p>Recinzione in muratura di conchi di tufo sormontata da cordolo in cls e ringhiera metallica sul fronte strada.</p> <p>Lateralmente muratura di recinzione in conchi di tufo e installazione di cancello metallico</p>	Via Bosco
3	prot. n. 5541 del 12/04/2014	F.A.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di un muro di recinzione di tufo avente altezza variabile da ml. 1,50 a ml. 2,50 2. Realizzazione di una ulteriore recinzione ... su cui insistono n. 2 accessi carrabili chiusi con cancello metallico 3. Realizzazione di una struttura precaria e fatiscente costituita da pali in cls e copertura in lamiera zincata 4. Ampliamento di un vano soggiorno con conseguente ampliamento della sagoma esterna all'edificio, della modifica di prospetto e di altre modifiche interne consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni 5. Installazione di una veranda esterna realizzata con strutture verticali in profilato di acciaio e copertura in pannelli coibentati avente dimensioni di mq. 45,00 circa. 	Contrada Troali

Controllo abusivismo rilevato nel corso del 2014

4	prot. n. 8431 del 10/06/2014	S.L.	Diversa distribuzione degli ambienti interni al Piano terra in difformità al progetto approvato; Fusione del w.c. esterno con l'attiguo locale artigianale posto al Piano Terra ampliamento e difformità nella distribuzione interna della abitazione al Piano primo, in particolare: 1. realizzazione di un muro divisorio in cartongesso a chiusura completa del vano soggiorno; 2. realizzazione di un vano destinato ad angolo cottura 3. ampliamento della superficie della cucina	Via Verga
5	prot. n. 9667 del 07/07/2014	M. C.	muro di recinzione	Via Italia Nuova
6	prot. 10311 del 21/07/2014	A.I. s.r.l. di L.A.	modifica di una recinzione	Via Bosco


Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici – Pianificazione del Territorio
Ing. Mauro Manco
